

【緊急告知】

平成30年5月から、
エアバッグのリコール未改修の場合、
車検が通らなくなります！
早急にリコール作業を受けて下さい。

そのままお乗りいただくと大変危険です。
一刻も早い改修をお願いします。
—交通事故でエアバッグが異常破裂した事例—



写真：
エアバッグが異常破裂し
内部の金属部品が飛び
散り、バッグの中央部が
大きく裂けている状態

● 対象車種 ●

タカタ製エアバッグを搭載した

- いすゞ コモ
- SUBARU インプレッサ、レガシィ
- ダイハツ ミラ、ハイゼット など4車種
- トヨタ・レクサス ヴォクシー、カローラ、SC430 など25車種
- 日産 エクストレイル、フーガ など14車種
- ビー・エム・ダブリュー E46、3シリーズ (318i、320i など) 11種
- ホンダ フィット、アコード など31車種
- マツダ RX-8、アテンザ など5車種
- 三菱 ランサー、アイ など4車種

下記の検索システムまたは各メーカーの専用ウェブサイトより、リコールが対象となっていないかご確認ください。

リコール検索システム

リコール情報検索アプリ

検索 



国産四輪車(乗用車・大型車)と国産二輪車について、車検証のQRコードを読み取ってリコールの対象になっていないか確認できるツールです。



(注) ビー・エム・ダブリューは対応していません。

リコール専用ウェブサイト

右のQRコードを読み込むと各メーカーのリコール対象車検索ページやお問合せ先をご確認いただけます。



<http://airbag-recall.jp/me.html>

※QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。

各自動車メーカーお問合せ先

いすゞ自動車株式会社	0120-119-113
ダイハツ工業株式会社	0800-500-0182
トヨタ自動車株式会社	0800-700-7700
レクサス	0800-500-5577
日産自動車株式会社	0120-941-232

ビー・エム・ダブリュー株式会社	0120-269-437
株式会社SUBARU	0120-412-215
本田技研工業株式会社	0120-112-010
マツダ株式会社	0120-386-919
三菱自動車工業株式会社	0120-324-860

